

扶桑花超天井以及流星雨單發的發生狀況

以下文章來源為 2014 年樂都論壇松哥的說明內容

您好

下圖是問題的癥結點

ボーナス出現率・機械割 - [イミノーレ30]

ボーナス出現率

●BIG出現率	●REG出現率	●BIG内部成立確率	●REG内部成立確率
設定1: 1/273	設定1: 1/814	設定1: 1/237	設定1: 1/882
設定2: 1/269	設定2: 1/814	設定2: 1/237	設定2: 1/841
設定3: 1/251	設定3: 1/767	設定3: 1/237	設定3: 1/805
設定4: 1/226	設定4: 1/684	設定4: 1/237	設定4: 1/771
設定5: 1/204	設定5: 1/609	設定5: 1/237	設定5: 1/740
設定6: 1/199	設定6: 1/596	設定6: 1/237	設定6: 1/712

我幾乎每天都有現場營業人員與我交流討論機台問題

所謂久病成良醫

所以現場一些經常碰到的狀況(新的五號機除外)

大部分都有稍微進行研究

扶桑花其實是設計錯誤的檯子

以設定一來說(紅色圈圈處)

他的小花 REG 中獎率是 1/814 也就是平均 814 轉會中一支小花

但是 REG 彩池彩金的抽選率卻是 1/882 也就是 882 轉才會抽中一個小花彩金

這代表甚麼呢?

就是當機台是歸零狀態開始營業, REG 入庫存的機率低於 REG 放出的機率

如果 REG 出現比例太高甚至只要正常

REG 彩池就會被清空進入無彩金狀態

當流星雨下一支獎項抽中 REG 開獎時

因為 REG 彩池無彩金的緣故, 所以就會以單發結束模式進入重新設定狀態

等到在通常遊戲中又抽中一個內部 REG 彩金才會繼續放出

但如果進入 RESET 狀態後, 又久久抽不到 REG 怎麼辦(畢竟 1/882 不是那麼好抽)

那就會發生超天井的現象

扶桑花的 BIG 與 REG 的彩金庫存是分開的, 大部分的四號機都是如此

當機台全新出廠時, 其實內部各有 64 個 BIG 與 REG(馬路消息)

所以一般不會出現彩池無彩金的狀況

由於機台已經年久(2004 年到現在已經 10 年了)

中間有一段時間一定有經歷一段放庫存很久的時間

所以主機板的 RAM 記憶因為沒電導致庫存被清空

這點您也知道

所以當店家買來二手甚至好幾手的中古機
裡面的庫存肯定已經被清空了
在營業的過程中
如果 REG 的出現率太高
您也說了開了 90 大 33 小
這是超乎正常的 REG 出現率的
而您在 REG 後又遲遲抽不中內部的 REG 庫存
所以就出現了超天井的現象
以上是扶桑花超天井與流星雨單發現象發生的原因
另外有一點就是
昨天剛好三合一的阿隆也打電話給我
告知了您的情形
問我原因以及如果遇到要如何跟客人解釋
我也是照著以上說詞跟阿龍解釋了一遍
今天您又在版上指名小弟回答這個問題
表示有些人真的很需要有一個合理清楚的解釋扶桑花異常現象發生的原因
所以我就再公開解釋一遍
希望您能接受
感謝您的發問

補充一點

可能有人會問到

他的小花 REG 中獎率是 $1/814$ 也就是平均 814 轉會中一支小花
但是 REG 彩池彩金的抽選率卻是 $1/882$ 也就是 882 轉才會抽中一個小花彩金
理論上來講

那就是玩愈久一定會遇到彩池無彩金吧

為什麼久了以後就不會了呢？

因為 REG 無彩金進入 RESET 狀態時

機台的 RT 分佈比通常狀態還優惠

詳見以下中文攻略

<http://slotto.com.tw/product.php?ac=show&pid=447>

所以只要開獎時轉數不超過 1092

玩家就不會察覺機台有問題

久而久之

REG 的彩金就會補足

這也就是我們經常遇到流星雨單發
卻很少碰到超天井的原因

因為機台內部發生超天井現象時

只要他最後開牌的轉數不要超過 1092

玩家是不會察覺的

以上補充完畢